

# 1. 用語(1) 【Ⅲ法規:過去問20年の類似項目別による出題問題一覧表】

令和6年版法令集対応(同じ色は同じ法文を示す)

平成17年度 問題1	平成18年度 問題1	平成19年度 問題1	平成20年度 問題1	平成21年度 問題1
次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>正しい</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。
1 「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。	1 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。	1 障害者支援施設の利用に供する建築物は、「特殊建築物」である。	1 床が地盤面下にあり天井の高さが4mの階で、床面から地盤面までの高さが1.2mのものは、「地階」である。	1 敷地に高低差のある場合は、建築物の「避難階」が複数となることがある。
2 「準耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。	2 高圧ガス保安法第24条及び宅地造成等規制法第8条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。	2 請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をする者は、「工事施工者」である。	2 建築物の構造上重要でない最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えることは、「大規模の修繕」である。	2 港湾法第40条第1項及び高圧ガス保安法第24条並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
3 「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。	3 テレビスタジオの利用に供する建築物は、「特殊建築物」に該当する。	3 物を運搬するための昇降機で、建築物に設けるものは、「建築設備」である。	3 天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。	3 住宅に附属する厚さ15cmの塼で、幅員5mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当しない。
4 「準防火性能」とは、建築物の内部において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために建築物の壁又は天井に必要とされる性能をいう。	4 同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。	4 食堂用の鉄道車両を土地に定着させて、レストランとして使用する場合は、「建築物」に該当する。	4 建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。	4 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
5 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。	5 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあつては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。	5 建築物の屋根の2/3を取り替えることは、「建築」である。	5 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動する防火設備を、「特定防火設備」という。	
<b>解答 (正解肢4)</b>	<b>解答 (正解肢5)</b>	<b>解答 (正解肢5)</b>	<b>解答 (正解肢3)</b>	<b>解答 (正解肢3)</b>
1 ○ 法2条7号	1 ○ 令112条1項	1 ○ 令115条の3 1号、(法2条2号、別表1(イ)欄、令19条1項)	1 × 令1条2号 天井高さの1/3以上が地階であり、4mの1/3は1.33mなので、1.2mは天井高さの1/3未満であることから地階ではない。	1 ○ 令13条 1号
2 ○ 法2条7号の2	2 ○ 令9条4号	2 ○ 法2条18号	2 × 法2条14号 最下階の床は主要構造部に該当しないので、大規模の修繕にならない。	2 ○ 令9条 3号、4号
3 ○ 法2条8号	3 ○ 令115条の3 4号、(法2条2号、別表1(イ)欄)	3 ○ 法2条3号	3 ○ 令126条の2 1項	3 × 法2条1号、6号 附属する塼は建築物である。道路中心線から1階で3m、2階以上で5m以下は延焼のおそれのある部分となり、この塼は道路5mの中心から2.5mの距離となるので延焼部となる。
4 × 法23条 準防火性能は、建築物の「周囲において」発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能。	4 ○ 法2条6号	4 ○ 法2条1号	4 × 令1条3号 基礎ぐいは、構造耐力上主要な部分であり主要構造部ではない。	4 ○ 法2条8項
5 ○ 法2条9号の2	5 × 法2条9号の2 外壁以外の主要構造部は、「屋内において」発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えることである。	5 × 法2条13号 屋根は主要構造部であり、大規模の修繕又は模様替であるが、建築ではない。	5 × 令112条 1項 特定防火設備とは、令109条に規定する防火設備であり、1時間火炎を出さないとして、国土交通大臣の定めた構造方法を用いたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。	

平成22年度 問題1	平成23年度 問題1	平成24年度 問題1	平成25年度 問題1	平成26年度 問題1
次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。
1 地域活動支援センターの利用に供する建築物は、「特殊建築物」である。	1 建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。	1 学校、体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に該当する。	1 事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」に該当しない。	1 同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡および250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
2 建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。	2 限界耐力計算において、建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力を、「損傷限界耐力」という。	2 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものを、「プログラム」という。	2 天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。	2 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を測定する水平面の高さを算定する場合における「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
3 断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比を、「有効細長比」という。	3 同一敷地内に建つ二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ300㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)において、当該建築物相互の2階部分の外壁間の距離が6mの場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。	3 土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。	3 建築物に設ける、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものは、「建築設備」に該当しない。	3 「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。
4 構造耐力上主要な部分を耐火構造とした建築物は、「耐火建築物」である。	4 木造、地上2階建ての一戸建ての住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。	4 特定都市河川浸水被害対策法第8条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。	4 防火戸であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。	4 宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項並びにこれらの規定に基づく命令及び条例で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
<b>解答 (正解肢4)</b>	<b>解答 (正解肢4)</b>	<b>解答 (正解肢3)</b>	<b>解答 (正解肢3)</b>	<b>解答 (正解肢2)</b>
1 ○ 令115条の3 1号、(法2条2号、別表1(イ)欄、令19条1項)	1 ○ 令1条3号	1 ○ 令126条の4 3号、令126条の2 1項2号	1 ○ 法2条2号、別表1(イ)欄、令115条の3	1 ○ 法2条6号
2 ○ 法2条3号	2 ○ 令82条の5 3号	2 ○ 法2条34号	2 ○ 令126条の2 1項	2 × 法56条の2 平均地盤面からの高さとは、平均高さにおける水平面からの高さであり(敷地面全体の平均高さ)、高低差3m以内ごとの平均高さではない。
3 ○ 令43条6項	3 ○ 法2条6号	3 × 法2条1号 土地に定着する観覧のための工作物は、建築物である。	3 × 法2条3号 かごの水平投影面積が1㎡以下で天井の高さが1.2m以下のものは、小荷物専用昇降機であり建築設備である。	3 ※ 法改正により、令136条の2の3(準遮炎性能)削除。法令上の用語として「準遮炎性能」は削除されました。
4 × 法2条9号の2 耐火建築物となるのは主要構造部が、イ(1)耐火構造、又はイ(2)所定の性能に関して法令で定める技術的基準に適合するもの。構造耐力上主要な部分ではない。	4 × 法2条5号、14号 土台は主要構造部にならないので、大規模の修繕に該当しない。	4 ○ 令9条 16号	4 ○ 令112条1項	4 ○ 令9条

# 1. 用語(2) 【Ⅲ法規:過去問20年の類似項目別による出題問題一覧表】

令和6年版法令集対応(同じ色は同じ法文を示す)

平成27年度 問題1	平成28年度 問題1	平成29年度 問題1	平成30年度 問題1	令和元年度 問題1
次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。
1 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあつては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。	1 レストランの調理室は、「居室」である。	1 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定」並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。	1 高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。	1 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
2 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。	2 地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事は、「特定工程」である。	2 防火戸であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、「特定防火設備」である。	2 傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることもある。	2 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
3 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。	3 建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。	3 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、原則として、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。	3 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。	3 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものを、「プログラム」という。
4 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。	4 延べ面積2,000㎡の警察署は、「特殊建築物」である。	4 スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。	4 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。	4 木造、地上2階建ての建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
解答 (正解肢1)	解答 (正解肢4)	解答 (正解肢2)	解答 (正解肢3)	解答 (正解肢4)
1 × 法2条9号の2イ(2) 外壁以外の主要構造部は、(i)に限るとある。記述は、(ii)の内容である。	1 ○ 法2条4号	1 ○ 令9条11号	1 ○ 法2条1号	1 ○ 法23条
2 ○ 令39条3項	2 ○ 法7条の3 1項1号、令11条	2 × 令112条1項 「特定防火設備」は加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの。	2 ○ 令13条	2 ○ 令126条の2 1項
3 ○ 法23条	3 ○ 法2条3号 法35条	3 ○ 法2条6号	3 × 法2条9号の2ロ 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために「防火設備」に必要とされる性能をいう。	3 ○ 法2条34号
4 ○ 法37条、令144条の3 5号	4 × 法2条2号、別表1(イ)欄、令115条の3 いずれも該当しない。警察署は、特殊建築物ではない。	4 ○ 令126条の4 3号、令126条の2 1項2号	4 ○ 法37条、令144条の35号	4 × 法2条14号 土台は、主要構造部(法2条5号)に含まれないので、大規模の修繕に該当しない。

令和2年度 問題1	令和3年度 問題1	令和4年度 問題2	令和5年度 問題1	令和6年度 問題1
次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。	次の記述のうち、建築基準法上、 <b>誤っている</b> ものはどれか。
1 港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。	1 土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであつても、「建築物」に該当する。	1 一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。	1 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。	1 建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」に該当する。
2 防火戸であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。	2 幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。	2 病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。	2 特定都市河川浸水被害対策法第10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。	2 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
3 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあつては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。	3 鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事は、「特定工程」に該当する。	3 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。	3 建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。	3 高さ4mの記念塔の工事用の図面は、「設計図書」に含まれる。
4 建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。	4 火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。	4 既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。	4 防火戸であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。	4 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
解答 (正解肢3)	解答 (正解肢4)	解答 (正解肢4)	解答 (正解肢1)	解答 (正解肢3)
1 ○ 法6条1項、令9条3号・16号	1 ○ 法2条1号	1 ○ 法2条6号	1 × 令39条、令112条 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「特定天井」である。	1 ○ 法2条3号
2 ○ 令112条1項	2 ○ 法2条2号、法別表1(イ)欄(2)項、令115条の3 1号	2 ○ 法2条4号	2 ○ 法6条、令9条	2 ○ 法37条、令144条の3
3 × 法2条1項9号の2イ(2)イ 外壁以外の主要構造部は9の2号イ(1)耐火構造又はイ(2)イに掲げる性能(屋内において発生が予測される火災が終了するまで耐えること)とする。	3 ○ 法7条の3 1項1号、令11条	3 ○ 令126条の2	3 ○ 令1条	3 × 法2条12号、法88条1項～3項、令138条1項3号 高さ4mの記念塔の工事用の図面は、4mを超えていないので「設計図書」に含まれない。
4 ○ 令1条3号	4 × 法2条3号 防火戸は「建築設備」ではなく、令109条1項により「防火設備」に該当する。	4 × 法2条15号 同条5号 屋外階段は、主要構造部に含まれないので、大規模の模様替に該当しない。	4 ○ 令112条、令109条	4 ○ 法2条6号